

核二廠一號機反應爐支撐裙鈹錨定螺栓斷裂事件聽證會之逐字稿雖公布於原委會網站，期盼已久的完整分析報告仍未出現，只能依據原委會所描述的，目前所知螺栓斷裂原因是由應力腐蝕龜裂起始，再由疲勞裂縫持續增長直到斷裂，台電的解決方案是換掉測出斷裂的七根螺栓，保留剩下的一一三根，並加強定期檢查，希望能繼續使用發電。

<http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/jun/11/today-o8.htm>